

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒ X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Olopa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Consolación Aldea El Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-1831-43	FECHA:	17/01/2025




Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA




Foto 2: MURO PERIMETRAL



Foto 3: PISO




Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 5: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS




Foto 6: PUERTAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Domingo Sánchez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒ X





DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Olopa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Consolación Aldea El Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-1831-43	FECHA:	17/01/2025



Foto7: REPARACION DE COCINA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dominga Sanchez

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público