

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Olopa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Consolación Aldea El Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-1831-43	FECHA:	



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: MURO PERIMETRAL




Foto 3: PISO



Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 5: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto 6: PUERTAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






<i>Domingo Sanchez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐



DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Olopa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Consolación Aldea El Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-1831-43	FECHA:	



Foto7: REPARACION DE COCINA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---