



Ministerio de Educación
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Olopa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Consolación Aldea El Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-1831-43	FECHA:	



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: MURO PERIMETRAL



Foto 3: PISO



Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 5: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS




Foto 6: PUERTAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---