

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Olopa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Pinos, Aldea La Prensa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-1879-43	FECHA:	2/05/2025



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTÓN DE INGRESO




Foto 3: COLOCACIÓN DE AZULEJO EN DESAYUNADOR COCINA



Foto 4: REPARACIÓN DE PUERTA DE BAÑO HOMBRES



Foto 5: REPARACIÓN DE PUERTA DE BAÑO DE MUJERES



Foto 6: REPARACIÓN DE TORTA DE PISO DE TORTA DE CEMENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Antonia Gutiérrez Ramos

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Olopa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Pinos, Aldea La Prensa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-1879-43	FECHA:	2/05/2025



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE INODORO DE HOMBRES



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE INODORO DE MUJERES



Foto 9: REPARACIÓN DE BANQUETA PARTE DE ATRÁS



Foto 10: REPARACIÓN DE BANQUETA LADO DERECHO



Foto 11: REPARACIÓN DE BANQUETA LADO IZQUIERDO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Antonia Gutierrez Ramos
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

