

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Cuiquimula	MUNICIPIO:	Olopa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM aldea Santa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cuiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-1893-42	FECHA:	27/06/2025



Foto 1:

Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2:

Sustitución de estructura de metal de ventanas por block



Foto 3:

Sustitución de inodoros, puertas, sustitución de torta de cemento por antideslizante.



Foto 4:

Cernido de paredes exteriores e interiores.



Foto 5:

Reparación de planchas de cemento de patio



Foto 6:

Mantenimiento a portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lidia Oralka Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Olopa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa María
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-1893-42	FECHA:	27/06/2025



Foto 5: Reparación de cuneta de cemento




Foto 6: Sustitución de estufa rural completa



Foto 7: Reparación de planchas de cemento de patio



Foto 8: Reparación de cableado eléctrico



Foto 9: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 10: Mantenimiento a estructura lijado, cepillado, reforzado y cambio de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lidia Oralka Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

