

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Olopa
---------------	------------	------------	-------

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Olopa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Barrio Nuevo Aldea Tituque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-1946-42	FECHA:	13/01/2025



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA




Foto 2: PUERTAS DE METAL



Foto 3: PISO




Foto 4: REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO




Foto 5: VENTANAS



Foto 6: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---