

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Olopa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Barrio Nuevo Aldea Tituque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-1946-42	FECHA:	




Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: PUERTAS DE METAL



Foto 3: PISO




Foto 4: REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 5: VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nolvia Reyes

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público