

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Olopa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Barrio Nuevo Aldea Tituque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-1946-42	FECHA:	



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: PUERTAS DE METAL



Foto 3: PISO



Foto 4: REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 5: VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Nolvia Reyes</i> Firma y Sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--