

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	chiquimula	MUNICIPIO:	esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	eodp anexa a eorm	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserio la cuestona, aldea santa rosalia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20.07.0005.42	FECHA:	25/02/2025



reparacion de muro de contención



aplicación de sabieta



aplicación de repello de contencion



sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



reparación de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angelica Trigueros

Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

