

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM, CASERÍO LA CUESTONA, ALDEA SANTA ROSALÍA.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CUESTONA, ALDEA SANTA ROSALÍA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0005-42	FECHA:	29/05/2025



Foto 1: Reparación de muro de contención



Foto 2: Reparación de muro de contención



Foto 3: Reparación de muro de contención

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angelica Trigueros

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

