

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Parvulos Anexa a EORM Cas. El Portesuelo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Portesuelo, Ald. Santa Rosalia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0008-42	FECHA:	20 de marzo del 2025



Foto 1: 1.1 Sustitución de lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: 2.2 Sustitución de Estructura de soporte de madera a metal



Foto 3: 3.1 Mantenimiento a Estructura




Foto 4: 4.1 Mantenimiento a Estructura de metal de Ventanas



Foto 5: 4.2 Sustitución de Vidrios




Foto 6: 5.1 Sustitución de Piso Cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Parvulos Anexa a EORM Cas. El Portesuelo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Portesuelo, Ald. Santa Rosalia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0008-42	FECHA:	20 de marzo del 2025



Foto 7: 6.1 Pintura en muros interiores y exteriores.



Foto 8: 7.1 Mantenimiento a Portones de Metal



Foto 9: 8.1 Sustitución de deposito de agua de 1100 lt.



Foto 10: 9.1 Fabricación e instalación de Ventana




Foto 11: 10.1 Sustitución de estufa rural Completa




Foto 12: 10.2 Instalación de Azulejo en estufa rural.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Garcia co
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

