


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VALLE DE JESÚS, ESQUIPULAS, CHIQUMULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0011-43	FECHA:	26/03/2025



Aplicación de pintura



cambio de porton de entrada a la escuela



Circulacion de malla galvanizada



circulacion de malla galvanizada



instalación piso cerámico



Aplicación de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Retes Arita</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>Jhuller B</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--