

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMULULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VALLE DE JESÚS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0011-43	FECHA:	15/05/2025



Instalación piso cerámico



Instalación de piso cerámico



aplicación de pintura



aplicación de pintura



circulación de malla galvanizada



circulación de malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Retes Ariza

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

