



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO EL HORNO, ALDEA MONTEROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL HORNO, ALDEA MONTEROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0018-43	FECHA:	20/04/2025



Foto 1: Preparación de estructura previa a instalar lámina



Foto 2: Inicio de sustitución de lámina.




Foto 3: Retiro de malla que se encontraba dañada.



Foto 4: Instalación de block en muro perimetral para seguridad al establecimiento.



Foto 5: Instalación de piso cubriendo grietas que tenía.




Foto 6: Instalación de piso obteniendo el nivel necesario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

