



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO EL HORNO, ALDEA MONTEROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL HORNO, ALDEA MONTEROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0018-43	FECHA:	07/05/2025




Foto 1: Finalización de sustitución de lámina.



Foto 2: Lámina nueva instalada en condiciones necesarias.




Foto 3: Muro perimetral finalizado.



Foto 4: Muro perimetral con la seguridad necesaria del establecimiento.



Foto 5: Piso con grietas sustituido en su totalidad.



Foto 6: Finalización de sustitución de piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

