

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pesote Aldea Las Peñas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0021-43	FECHA:	19/03/ 2025



Foto1: Sustitución de Lamina troquelada



Foto 2: Cambio de costaneras



Foto 3: Mantenimiento de ventanas y vidrios



Foto 4: Mantenimiento de plancha




Foto 5: Mantenimineto de puertas de baño y cambio de sanitarios



Foto 6: Mantenimineto de puertas grandes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosalinda Aguero

Firma y sello del Presidente de la OFE DE FAMILIA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

