

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pesote Aldea Las Peñas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0021-43	FECHA:	23/04/2025



Foto1: Sustrucción de Lámina Troquelada



Foto 2: Cambio de costaneras



Foto 3: Mantenimiento de ventanas y vidrios



Mantenimiento de plancha



Foto 5: Mantenimiento de puertas de baño, y cambio de sanitarios



Foto 6: Mantenimiento de puertas grandes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Lidia Arce Salazar
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

