

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pesote, Aldea LAS Peñas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0021-43	FECHA:	22/05/2025



Foto1: Sustrucción de lámina troquelada realizado



Foto 2: Cambio de costaneras realizado



Foto 3: Mantenimiento de ventanas y vidrios, finalizado



Foto 4: Mantenimiento de plancha de cocina terminado



Foto 5: Mantenimiento de puertas de baño, y cambio de sanitarios completo.



Foto 6: Mantenimiento de puertas grandes finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Lidia A. Silva

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

