

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserío Malcotalito, Aldea San Isidro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Malcotalito, Aldea San Isidro, Esquipulas, Chiq.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0023-43	FECHA:	25 de marzo del 2025



Foto1: cambio de techo de cocina y baños



Foto 2: cambio de estructura de madera por tubo galvanizado




Foto 3: mantenimiento de puertas de salones, lijado, oxido y pintura



Foto 4: mantenimiento de puerta de cocina



Foto 5: mantenimiento de Venta de cocina



mantenimiento de venta balcones, lijado y pintado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Kenia Amarilis Panto Dubon

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserio Malcotalito, Aldea San Isidro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Malcotalito, Aldea San Isidro, Esquipulas, Chiq.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0023-43	FECHA:	25 de marzo del 2025



Foto1: Colocación de canal frontal



Foto 2: mantenimiento y cambio de malla de muro perimetral



Foto 3: levantamiento de muro perimetral



Foto 4: pintura de exteriores e interiores



Foto 5: mantenimiento de baños



Foto 6: mantenimiento de Cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Kenia AMARILIS POZO DUBÓN

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

