

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

|                             |                                                |                                |                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                                     | MUNICIPIO:                     | Esquipulas                                               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M. Caserío Malcotalito, Aldea San Isidro | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Malcotalito, Aldea San Isidro, Esquipulas, Chiq. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-07-0023-43                                  | FECHA:                         | 22 de mayo del 2025                                      |



Foto1: pintura exterior de escuela



Foto 2: mantenimiento y cambio de malla de muro perimetral




Foto 3: terminado de muro perimetral



Foto 4: pintura de exteriores e interiores



Foto 5: cambio de porton de entrada



Foto 6: Cocina con malla y puerta y ventana pintada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Kenia Amarilis Peña Dubón

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

