

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Colonia Loma Linda	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Loma Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0026-43	FECHA:	25/02/2025



Foto1: Sustitución de ventana



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de chimenea de metal



Foto 4: Reparación de banquetas de concreto



Foto 5: Sustitución de piso cerámico

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Colonia Loma Linda	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Loma Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0026-43	FECHA:	25/02/2025




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Repello, cernido y alisado de paredes.



Foto 4: Sustitución de puertas



Foto 5: Reparación de muro perimetra de block con tubo hg y malla galvanizada soleras intermedias y columnas.



Foto 6: Sustitución de chimenea de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 *Olga Marina Padilla*
Firma y sello del Presidente de la OPF

 *[Firma]*
Firma y Sello Director Centro Educativo Público