

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMULULA	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Caserio el Duraznal, Aldea	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Duraznal, Aldea Santa Rosalia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0044-43	FECHA:	25/02/2025




Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada




Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustrucción de puerta de madera por metal y vidrio



Foto 4: Sustrucción de puertas de servicios sanitarios




Foto 5: Sustrucción de ventanas de madera por metal más vidrio



Foto 6: Reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de fotos.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUEMULA	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Niños Caserio el Duraznal, Aldea	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Duraznal, Aldea Santa Rosalia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0044-43	FECHA:	25/02/2025



Foto 7: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 8: Reparación de piso de torta de concreto




Foto 9: Sustitución de llave de choro



Foto 10: Reparación de cocina



Foto 11: Sustitución de estufa rural



Foto 12: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

