

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Caserío el Duraznal, Aldea Sa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Duraznal, Aldea Santa Rosalia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0044-43	FECHA:	19/05/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Sustitución de puerta de madera por metal y vidrio



Foto 4: Sustitución de puertas de servicios sanitarios



Foto 5: Sustitución de ventanas de madera por metal más vidrio



Foto 6: Reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMULULA	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Caserio el Duraznal, Aldea Sa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio el Duraznal, Aldea Santa Rosalía
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0044-43	FECHA:	19/05/2025



Foto 7: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 8: Reparación de piso de torta de concreto




Foto 9: Sustitución de llave de choro



Foto 10: Reparación de cocina



Foto 11: Sustitución de estufa rural



Foto 12: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

