

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUEMULA	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Caserio el Duraznal, Aldea Santa Rosalia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Duraznal, Aldea Santa Rosalia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0044-43	FECHA:	3/06/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal.




Foto 3: Sustrucción de puerta de madera por metal y vidrio



Foto 4: Sustrucción de puertas de servicios sanitarios




Foto 5: Sustrucción de ventanas de madera por metal más vidrio



Foto 6: Reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIQUEMULA	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Caserio el Duraznal, Aldea Santa Rosalia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Duraznal, Aldea Santa Rosalia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0044-43	FECHA:	2/06/2025



Foto 7: Reparación de piso de torta de concreto




Foto 8: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 9: Sustitución de llave de choro



Foto 10: Reparación de cocina



Foto 11: Sustitución de estufa rural




Foto 12: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

