

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa Ana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0050-46	FECHA:	23/04/2025




Foto1: Mantenimiento a estructura y sustitución de chapa




Foto 2: Sustitución de piso de granito



Foto 3: Mantenimiento a barandas




Foto 4: Mantenimiento a portones



Foto 5: Repello y cernido de paredes (cuando aplique)



Foto 6: Sustitución de mezcladora lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Lucy Ferrando Cruz</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--