

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa Ana, Zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0050-46	FECHA:	23/04/2025




Foto1: Mantenimiento a estructura y sustitución de chapa



Foto 2: Sustitución de piso de granito



Foto 3: Mantenimiento a barandas



Foto 4: Mantenimiento a portones



Foto 5: Repello y cernido de paredes (cuando aplique)



Foto 6: Sustitución de mezcladora lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luiz Fernando Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPF

Wendy...

Firma y Sello Director Centro Educativo Público