

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HORCONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0052-45	FECHA:	2/09/2025



Foto 1: Remozamiento de muro, mejoramiento y seguimiento de muro existente



Foto 2: Reparación de piso de torta de concreto




Foto 3: Sustitución de balcón y ventana de metal



Foto 4: Repello y cernido de pared




Foto 5: Sustitución de puerta en mal estado




Foto 6: Aplicación de Impermeabilizante en pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

