

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHILIMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HORCONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07- 0052-45	FECHA:	20/11/2025



Foto1: Remozamiento y mejoramiento de muro existente



Foto 2: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 3: Sustitución de balcón y ventana de metal



Foto 4: Repello y cernido de pared



Foto 5: Sustitución de puerta en mal estado



Foto 6: Aplicación de Impermeabilizante en pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

