

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMULULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HORCONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07- 0052-45	FECHA:	5/12/2025



Foto1: Se remozó y mejoró muro existente



Foto 2: Se reparó piso de torta de concreto




Foto 3: Se sustituyeron balcones y ventanas de metal



Foto 4: Se repelló y cernió paredes



Foto 5: Se sustituyó puerta en mal estado



Foto 6: Se aplicó Impermeabilizante en pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

