

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Sopas, Aldea Jagua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0097-42	FECHA:	8/10/2025



Foto 1: Reparación de piso de torta de concreto frente a sanitarios y cocina.



Foto 2: Sustitución de Piso cerámico y azulejo en sanitarios.



Foto 3: Sustitución de piso cerámico



Foto 4: Sustitución de piso cerámico



Foto 5: Mantenimiento a estructura de puertas.




Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores de salones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jose Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público