

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAFETALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0113-45	FECHA:	25/9/2025



Foto 7: Sustrución de piso cerámico antideslizante.



Foto 8: sustrución de lamina y sustrución de madera por estructura de metal.




Foto 9: Sustrución de pila de cemento de dos lavadereos en cocina.



Foto 10: Sustrución de pila de cemento de dos lavadereos en cocina.



Foto 11: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 12: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPEF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público