

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒ ☐

DURANTE ☐ ☐

POSTERIOR ☐ ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM OLOPITA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OLOPITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0299-43	FECHA:	3/03/2025



Foto1: sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada de aluzinc calibre 26




Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada de aluzinc calibre 26




Foto 4: Sustitución de ventana de vidrio por aluminio y vidrio.




Foto 5: Sustitución de balcones de metal



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea Olopita
Municipio: Chiquimula
Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Rural Mixta
DIRECCIÓN
Aldea Olopita, Esquipulas.
Firma y Sello Director Centro Educativo Público