

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM OLOPITA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OLOPITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0299-43	FECHA:	12/05/2025



Foto1: sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada de aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada de aluzinc calibre 26



Foto 4: Sustitución de ventana de vidrio por aluminio y vidrio.



Foto 5: Sustitución de balcones de metal



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO EDUCATIVO
DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA OLOPITA, ESQUIPULAS, CHIQUMULA
Firma y sello del Presidente de la OPE

Escuela Oficial Rural Mixta
DIRECCIÓN
Aldea Olopita, Esquipulas
Firma y Sello Director Centro Educativo Público