

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA HORCONES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HORCONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07- 0281-43	FECHA:	30/05/2025



Foto1: Remozamiento de muro, mejoramiento y seguimiento de muro existente



Foto 2: Sustitución de techo



Foto 3: Sustitución de estructura de techo



Foto 4: Sustitución de ventanas por balcones



Foto 5: Sustitución de puertas



Foto 6: Sustitución de puerta, en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CASS

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

