

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSALIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0287-43	FECHA:	29/10/2025



Foto 1: Sustitución de lámina



Foto 8: Sustitución de piso



Foto 3: Instalación y bajadas de agua pluvial



Foto 4: Sustitución de inodoro



Foto 5: Reparación y mantenimiento de sisterna



Foto 6: Sustitución de accesorios para depósito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSALIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0287-43	FECHA:	29/10/2025



Foto 7: Repello en muro



Foto 8: Sustitución de inodoro



Foto 9: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



Foto 10: Mantenimiento a estructura de soporte de metal





Foto 11: Mantenimiento a estructuras



Foto 12: Instalación de canales de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---