

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M aldea Las Peñas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Peñas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0300-43	FECHA:	13/10/2025



Foto1: Mantenimiento de pintura sustitución de chapa



Foto 2: cernido de baños y muro



Foto 3: Mantenimiento de balcones y puertas




Foto 4: sustitucion de techo salon y baño



Foto 5: levantado de muro sustitucion de piso ceramico




Foto 6: Sustitución de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mirón Guillén Peralta

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

