

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO POTRERILLOS, ALDEA EL ZARZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0309-43	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Sustitución de Estructura de Metal, por Metal




Foto 2: Sustitución de Inodoro



Foto 3: Sustitución de Piso Cerámico



Foto 4: Pintura en Muros Exteriores e Interiores



Foto 5: Reparación de Cocina



Foto 6: Sustitución de Ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Estelita Amabello López

Firma y sello del Presidente de la OPF



Roberto...

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

