

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO POTRERILLOS, ALDEA EL ZARZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0309-43	FECHA:	20/03/2025




Foto 1: Sustrucción de Estructura de Metal, por Metal




Foto 2: Sustrucción de Inodoro



Foto 3: Sustrucción de Piso Cerámico




Foto 4: Pintura en Muros Exteriores e Interiores



Foto 5: Reparación de Cocina



Foto 6: Sustrucción de Ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ester Anabella López

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público