

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PEÑASCO (VALLE DE LA MUERTE) ALDEA JAGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0310-43	FECHA:	28 DE MARZO DE 2.025



Foto1: Reparación de banqueta de concreto



Foto 2: Mantenimiento a estructura de metal



Foto 3: Instalación de inodoro



Foto:4 Sustitución de chapa, aplicación de pintura



Foto 5: Pintura de exteriores e interiores



Foto 6: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA	Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PEÑASCO (VALLE DE LA MUERTE) ALDEA JAGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0310-43	FECHA:	28 DE MARZO DE 2025



Foto7: Sustitución de piso de torta de cemento



Foto 8: Sustitución de separador de salones




Foto 9: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto:10 Mantenimiento a estructura de soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--