

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIMULULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PEÑASCO (VALLE DE LA MUERTE) ALDEA JAGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0310-43	FECHA:	3 DE junio DE 2,025



Foto7: Sustitución de piso de torta de cemento



Foto 8: Sustitución de separador de salones



Foto : Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto:10 Mantenimiento a estructura de soporte de metal

Foto 5: Pintura de exteriores e interiores

Foto 6: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

