

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. Calle "A" 5-20 zona 2 colonia los pinos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0499-42	FECHA:	26 de febrero del 2025



Foto 1: Sustrucción de lámina troquelada aluzin calibre 26



Foto 2: Puerta de Metal: Mantenimiento a estructura lijado, cepillado y aplicación de pintura



Foto 3: Piso: Sustrucción de piso cerámico



Foto 4: Reparación de repello y cernido de paredes



Foto 5: Reparación de canchas de concreto de patio



Foto 6: Sustrucción de Sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público