

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA "JOSE NAPOLEON FLORES"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chanmagua, Esquipulas, Chiquimula.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0545-42	FECHA:	31 de enero de 2025



Foto1: Sustitución de Piso y Baños



Foto 2: Sustitución de Piso Cerámico




Foto 3: Sustitución de Piso Cerámico



Foto 4: Sustitución de Piso Cerámico



Foto 5: Sustitución de Piso Cerámico



Foto 6: Sustitución de Puerta de Metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la DPE

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público