

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐DURANTE ☒POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA "JOSE NAPOLEON FLORES"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chanmagua, Esquipulas, Chiquimulas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0545-42	FECHA:	23 DE ABRIL DE 2025



Foto 1: Proceso de la sustitución de Piso y Baños



Foto 2: Proceso de sustitución de Piso Cerámico en baños



Foto 3: Proceso de sustitución de Piso Cerámico



Foto 4: Proceso de sustitución de Piso Cerámico



Foto 5: Proceso de sustitución de Piso Cerámico



Foto 6: Proceso de sustitución de Puerta de Metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---