

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                         |                                |                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIQUMULA                               | MUNICIPIO:                     | ESQUIPULAS                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM CASERÍO LAS POZAS, ALDEA CHANMAGUA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LAS POZAS, ALDEA CHANMAGUA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-07-1101-43                           | FECHA:                         | 27/01/2025                         |



Foto1: Sustrución de piso



Foto 2: Sustrución de inodoros y arreglo de pila



Foto 3: Sustrución de portón



Foto 4: Sustrución de piso



Foto 5: Arreglo de cocina





Foto 6: Sustrución de flipones, alambres y lámparas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

