

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LAS POZAS, ALDEA CHANMAGUA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS POZAS, ALDEA CHANMAGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-1101-43	FECHA:	27/01/2025



Foto 1: Sustitución de piso



Foto 2: Sustitución de inodoros y arreglo de pila



Foto 3: arreglo de portón




Foto 4: Sustitución de piso de aulas



Foto 5: arreglo de cocina



Foto 6: Sustitución de flípones, alambres y lámparas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

