

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LAS TORERAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN NICOLÁS ESQUIPULAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-1156-43	FECHA:	21/02/2025



Foto 1: Sustrución de lámina.



Foto 2: Sustrución de Capote



Foto 3: Sustrución de estructura de madera por metal.




Foto 4: Mantenimiento de puertas.



Foto 5: Sustrución de puerta.



Foto 6: Mantenimiento a balcones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

vicenteramosGarcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LAS TORERAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN NICOLÁS ESQUIPULAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-1156-43	FECHA:	21/02/2025



Foto 1: Mantenimiento a portones.



Foto 2: Sustitución de llave de chorro.



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada.



Foto 4: Reparación de plancha de concreto de patio.



Foto 5: Reparación de cuneta de concreto.



Foto 6: Pintura en interiores y exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vicente Ramos Garcia
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LAS TORERAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN NICOLÁS ESQUIPULAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-1156-43	FECHA:	21/02/2025



Foto 1: Pintura a puerta de servicios sanitarios.



Foto 2: Sustitución de plancha de metal.



Foto 3: Sustitución de pila de cemento.



Foto 4: Reparación de muros de contención.



Foto 5: Sustitución de lamparas tipo LED

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vicente Ramos Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



Rubén...

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

