

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio El Bailadero	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-1160-43	FECHA:	3/02/2025



Foto1: Situación actual, módulo de baños



Foto 2: Aula 1 a intervenir



Foto 3: Vista cocina



Foto 4: Porton e ingreso a la escuela



Foto 5: vista interna de sanitarios



Foto 6: Vista muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jovita Ariza Alonso
 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público