

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío El Bailadero	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-1160-43	FECHA:	30/04/2025



Foto 1: Servicios Sanitarios.



Foto 2: remozamiento de aula



Foto 3: Cocina



Foto 4: sustitución de piso de concreto a piso cerámico



Foto 5: Sustitución de inodoro y piso en baños



Foto 6: Instalación de Chimenea

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

