

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio El Bailadero	DIRECCIÓN DEL	Aldea El Carrizal
ESTABLECIMIENTO:	20-07-1160-43	FECHA:	10/06/2025



Foto 1: vista remozamiento servicios sanitarios.



Foto 2: vista remozamiento del aula.



Foto 3: vista remozamiento cocina




Foto 4: Vista de remozamiento de piso de concreto a piso cerámico.




Foto 5: Vista remozamiento de inodoro y piso de baños.



Foto 6: Vista remozamiento de chimenea.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yo Vita Arista Alonzo

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

