

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM. COLONIA LOS PINOS JORNADA VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6a. Avenida y 0 calle C Colonia Los Pinos zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-1207-43	FECHA:	25/03/2025



Foto 1: Repello y cubierta de lámina y estructura de techo.



Foto 2: Cambio de cubierta de lámina y estructura de techon de salon principal



Foto 3: Sustitución estructura de metal por la madera de un Salón de clases



Foto 4: Mantenimiento de estructura de metal del salon principal.




Foto 5: Fase final. Estructura y cubierta de lámina finalizada.



Foto 6: Repello, mantenimiento de puertas y ventanas, colocación de canales y cubierta de lámina finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glenda Y. López

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

